


Gerealiseerde Natura 2000-herstelmaatregelen

Boetelerveld



Aan deze kaart kunnen geen rechten worden ontleend.

- Legenda
- Natura 2000 gebied

Herstelmaatregel - Gerealiseerd

M1 - Verwerven nieuwe natuur NNN en verwijderen ontwatering in percelen grenzend aan de zuidgrens van Natura 2000 gebied

M2 - Verondiepen kavelsloten tot 40 cm onder maaiveld, later instellen zomerpeil volgens meteorologisch gestuurde aanpak waterschap

M4 - Dempen van alle greppels en sloten met nutriëntenarme leem in het Natura 2000 gebied

M5 - Vereffenen van rabatstelsels in het gebied

M6 - Dempen van recentelijk gegraven poelen met nutriëntenarme leem in het gebied waarbij slecht doorlatende bodem wordt hersteld (binnen Natura 2000 gebied)

M7 - Verwijderen van bosareaal binnen het Natura 2000 gebied (ten behoeve van vermindering verdamping)

M8 - Verwijderen boomopslag, gevolgd door plaggen

M11 - Periodiek maaien en afvoeren van biomassa

M13 - Ultrasteren kiemlocaties om vraat door grazers tegen te gaan

M16 - Verwerven percelen, verwijderen ontwatering, herinrichten met herstel van oude slenkenstructuur in percelen ten noordoosten van Natura 2000 gebied

M17 - Verwerven percelen, verondiepen kavelsloten tot 40 cm onder maaiveld, later instellen zomerpeil volgens meteorologisch gestuurde aanpak waterschap

M18 - Verwerven nieuwe natuur NNN, verondiepen kavelsloten tot 40 cm onder maaiveld, later instellen zomerpeil volgens meteorologisch gestuurde aanpak waterschap

M19 - Verondiepen kavelsloten tot 40 cm onder maaiveld, later instellen zomerpeil volgens meteorologisch gestuurde aanpak waterschap
- Bronnen

Topo RD © Esri Nederland, Community Map Contributors

Team Data, Informatie, GIS en Innovatie

0100200300Meter

Nummer: 250205_2
Datum: 01-06-2026

provincie

verijssel